

## Area nuovo imballo

---

da : R.L.S.  
a : R.S.P.P.  
p.c.: D.A. - R.S.U.

### **OGGETTO : "Visita Area Nuovo Imballo."**

Lunedì 7 ottobre è stata effettuata la visita nei locali di lavoro dell'area "Nuovo Imballo", sito in via Sanzio, con il responsabile degli Uffici Generali, il consulente per l'imballo, il lavoratore Preposto e gli RLS .

Durante il sopralluogo abbiamo riscontrato alcune anomalie che, con gli opportuni correttivi, vorremmo fossero eliminate:

- due banchi di lavoro sono posizionati a fianco del bocchettone di ripresa dell'aria per il condizionamento, pensiamo che sarebbe opportuno spostarli perché il rumore è eccessivo.
- l'illuminazione sui banchi ci sembra insufficiente vista l'altezza delle luci del locale
- ci sono due scaffali (uno sul soppalco e l'altro vicino alla ripresa d'aria verso il soppalco) che non hanno protezioni. Essendo accessibili da entrambi i lati e lo stoccaggio del materiale potrebbe essere pericoloso
- mancano le segnalazioni d'emergenza incendio (posizionamento manicotto, divieto di fumo ecc.)
- nel bagno dei disabili manca il corrimano e vi è un gradino all'ingresso
- i lavoratori Siae, come quelli delle cooperative, non hanno le scarpe antinfortunistica
- vista la presenza di nuovi lavoratori chiediamo che venga loro garantita una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Questa formazione deve essere fatta anche ai lavoratori delle cooperative
- Crediamo che la presenza d'una telecamera, se pur spenta o adibita ad un sistema antifurto, potrebbe essere motivo di stress per i lavoratori nell'arco della giornata lavorativa. Chiediamo quindi, in caso non possa essere rimossa, che venga girata contro il muro durante l'orario di lavoro o che le venga applicata una copertura.

Certi di una Vostra presa visione, rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

14 ottobre 2002